



PROTECTIONS INDIVIDUELLES

-Tenue de travail ajustée



-Chaussures de sécurité



-Gants anti-coupures



-Lunettes de protection anti Ultra Violet



PROTECTIONS COLLECTIVES

-Zone de sécurité autour de la machine

-Débarasser les chutes de tôle

-Nettoyer après utilisation

FORMATION

La formation à l'utilisation en sécurité de l'équipement est obligatoire. La formation doit porter sur l'utilisation en sécurité de l'équipement, les risques liés à son utilisation et les contrôles nécessaires.

Seules les personnes habilitées peuvent utiliser cet équipement.



RISQUES ENCOURUS

-Blessures aux mains en déplaçant ou en usinant les tôles (bavures au niveau des coupes)

-Brûlure des yeux ou des mains en récupérant les pièces découpées

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-Porter des gants, des chaussures de sécurité et des vêtements de travail

-Utiliser des pinces pour récupérer les pièces découpées

-Rester en dehors de la zone de travail pendant l'utilisation

-Débarasser la machine après utilisation

MESURES EN CAS D'URGENCE

EN CAS D'ACCIDENT

FAITES LE 15

EN CAS D'INCENDIE

FAITES LE 18

APPLIQUER LES CONSIGNES D'EVACUATION

MODE OPÉRATEUR : voir lien QR_Code



ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS : voir dossier ressources